

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
БЮРО НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
СПКТЬ "НЕФТЕГАЗМАШ"

СОГЛАСОВАНО
Госгортехнадзор России
письмо №10-13/46
от 19.07.99г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Т.Х.Галимов

08-98

М Е Т О Д И К А
ПРОВЕДЕНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
БУРИЛЬНЫХ ТРУБ УБТ

4296/755-00.025 МУ

Зам.директора

Ф.А.Гирфанов

Дата разработки	19.07.99	Исполн.	И.И.И.	Исполн. № докум.	Исполн. № докум.
Исполн. № докум.		Исполн. № докум.		Исполн. № докум.	
Исполн. № докум.		Исполн. № докум.		Исполн. № докум.	

Содержание

1 Общие положения	3
2 Аппаратура	3
3 Подготовка к контролю	6
4 Порядок контроля	10
5 Оформление результатов контроля	12
6 Техника безопасности	13
Приложение А	14
Приложение Б	15
Приложение В	16

№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.
Т-41/99	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.
№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.
№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.
№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Утяжеленные бурильные трубы (далее УБТ) подвержены усталостному разрушению в условиях значительных знакопеременных нагрузок. В связи с тем, что тело УБТ является более жестким, чем резьбовое соединение, большая часть поломок труб выражается в виде выкрашивания отдельных витков замковой резьбы или поломок ниппельных и муфтовых концов.

1.2 В настоящей "Методике проведения неразрушающего контроля бурильных труб УБТ" излагается технология визуального и ультразвукового методов контроля.

1.3 Настоящая методика распространяется на контроль методом ультразвуковой дефектоскопии участков замковых резьб УБТ ф178-229 мм. Резьбовые соединения при контроле УБТ должны быть развинчены.

1.4 При контроле выявляются поперечно ориентированные дефекты, преимущественно усталостные трещины во впадинах замковой резьбы.

1.5 Настоящая методика предназначена для ультразвукового контроля резьб УБТ как в условиях трубной базы, так и на буровой.

2 АППАРАТУРА



2.1 Для визуального контроля применяются оптические приборы с увеличением до 10, например, ЛИП-3-10^x, ЛТ-1-4^x ГОСТ 25706-83.

2.2 Для контроля линейных размеров применяются:
Линейка - 500 мм ГОСТ 427-75;
Штангенциркуль ШЦ-I-300-0,05 ГОСТ 166-89.

2.3. Для НК акустическим (ультразвуковым) методом применяют в условиях лабораторий НК базы дефектоскопы УД2-12, УД-13П, УДИ-1-70, толщиномеры УТ-93П, УТ-81М, "Кварц-15"; в условиях буровой контроль проводят с помощью передвижных дефектоскопических установок ПКДЛ или ПДУ-1М.

2.4 Сроки и объемы проверки аппаратуры, порядок работы с аппаратурой приводится в технических описаниях и


№ докум. и дата	Изм. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата
1-41/00	17.02		



Сечение А-А выполнено по четвертой от торца впадине резьбы;
сечение Б-Б выполнено по второй от конца сбега впадине резьбы

Рисунок 1 - Испытательный образец для настройки
ультразвукового прибора при контроле
ниппельной резьбы УБТ

Вид. № 1
Изм. № 1
Изм. № 2
Изм. № 3
Изм. № 4
Изм. № 5
Изм. № 6
Изм. № 7
Изм. № 8
Изм. № 9
Изм. № 10
Изм. № 11
Изм. № 12
Изм. № 13
Изм. № 14
Изм. № 15
Изм. № 16
Изм. № 17
Изм. № 18
Изм. № 19
Изм. № 20



Сечение А-А выполнено по четвертой от торца впадине резьбы;
сечение Б-Б выполнено по второй от конца сбег впадине резьбы

Рисунок 2 - Испытательный образец для настройки
ультразвукового прибора при контроле
муфтовой резьбы УБТ

Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Т-41/99	Т-41/99	Т-41/99	Т-41/99	Т-41/99	Т-41/99	Т-41/99	Т-41/99	Т-41/99	Т-41/99
18.01	18.01	18.01	18.01	18.01	18.01	18.01	18.01	18.01	18.01
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

инструкциях по эксплуатации приборов и комплектующих их устройств.

2.5 Для НК резьб УБТ ультразвуковым методом применяют прямой преобразователь на частоту 2,5МГц, входящий в комплект дефектоскопов.

2.6 Настройку ультразвукового дефектоскопа производят с применением испытательных образцов. Испытательные образцы изготовляют из муфтового и ниппельного концов УБТ типоразмера, подлежащего контролю. Каждый образец должен иметь два искусственных дефекта - риски прямоугольного профиля во впадинах резьбы глубиной $5^{+0,12}$ мм (рисунок 1, 2). Риски наносят дисковой фрезой, диаметром 63 мм предварительно проконтролировав перпендикулярность оси испытательного образца плоскости фрезы.

2.7 Каждый испытательный образец должен иметь маркировку. Маркировка наносится ударным способом и содержит:

- порядковый номер образца;
- типоразмер трубы.

3 ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ

3.1 НК проводит специально обученный персонал, имеющий удостоверение установленного образца, имеющие лицензию Госгортехнадзора России.

3.2 Трубы, подвергаемые НК, должны быть очищены от грязи, масел, ржавчины, отслаивающейся окалины металлической щеткой, протерты ветошью.

3.3 Торцевые поверхности контролируемых УБТ должны быть гладкими, без заусенцев и задиров. Заусенцы и задиры необходимо удалить напильником. При зачистке упорного торца муфтового конца необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить поверхность упорного торца и не нарушить тем самым герметичность замкового соединения.

3.4 Подготовку аппаратуры для ультразвукового контроля, развертывание передвижной установки при контроле на буровой, предварительную настройку дефектоскопов производят в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

3.5 Ультразвуковой контроль можно проводить при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С,

Подп. и дата

Исп. № дубл.

Исп. инв. №

Издан в дата

Исп. № пер. изм.

7-41/89
17.02

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

температура труб должна быть такой же, при несоблюдении этих условий снижается чувствительность метода.

3.6 Для обеспечения акустического контакта между искателем и трубой подготовленную поверхность перед контролем тщательно протирают ветошью, а затем на нее наносят слой контактной жидкости.

3.7 Контактная жидкость для ультразвуковой дефектоскопии

3.7.1 Для получения надежного акустического контакта преобразователь-контролируемое изделие следует применять различные по вязкости масла.

3.7.2 Выбор масла по вязкости зависит от чистоты контролируемой поверхности и температуры окружающей среды. Чем грубее поверхность и выше температура, тем более вязкие масла следует применять в качестве контактной жидкости.

3.7.3 Наиболее подходящей контактной жидкостью в летний период для труб являются масла типа МС-20 ГОСТ 21743-76, солидол ГОСТ 1033-79.

3.7.4 В качестве контактной жидкости рекомендуется также использовать жидкость следующего состава (А.С. 1298652):

3.7.4.1 Состав жидкости:

моющее средство МЛ-72 или МЛ-80	- 0,5 вес %;
карбоксилметилцеллюлоза (КМЦ)	- 1-2 вес %;
вода	- остальное.

3.7.4.2 Приготовление жидкости:

В 5 л воды растворить 30 г МЛ-80, затем добавить 100 г КМЦ и оставить все для набухания КМЦ в течение 5-6 ч. Затем все перемешать до получения однородной массы. Для ускорения растворения КМЦ воду необходимо подогреть до 60-80 °С.


3.7.5 Увеличение вязкости контактной жидкости снижает чувствительность к выявлению дефектов. Поэтому в каждом случае следует выбирать контактную жидкость с минимальной вязкостью, обеспечивающей надежный акустический контакт преобразователь-контролируемая деталь.

3.8 Настройку дефектоскопа на заданную чувствительность производят по образцам, которые входят в комплект дефектоскопа, а затем по испытательным образцам, для чего на поверхность контролируемого образца наносят контактную среду и устанавливают прямой преобразователь.

3.9 На месте проведения НК должны иметься:

1) подводка от сети переменного тока напряжением 127/220 В. Колебания напряжения не должны превышать


Исполнитель: [имя] [фамилия] [инициалы] [подпись] [дата] [подпись]




- 1 - зона настройки АСД
- 2, 2' - эхо импульсы от искусственных дефектов
- 3 - шумы в начале развертки

Рисунок 5 - Изображение на экране дефектоскопа при настройке

Форм. № 1
 Изд. № 1
 М. 1987 г.
 1-10/87, 10/87



а



б

- 1 - преобразователь;
- 2, 2' - искусственные дефекты;
- а - поверхность муфты УБТ;
- б - поверхность ниппеля УБТ

Рисунок 4 - Схема контроля резьб со стороны торцевых поверхностей муфты и ниппеля УБТ

Изм. № 01
Изм. № 02
Изм. № 03
Изм. № 04
Изм. № 05
Изм. № 06
Изм. № 07
Изм. № 08
Изм. № 09
Изм. № 10
Изм. № 11
Изм. № 12
Изм. № 13
Изм. № 14
Изм. № 15
Изм. № 16
Изм. № 17
Изм. № 18
Изм. № 19
Изм. № 20

Т-41/99
17.01

Исполн.	Провер.	Утверд.	Дата

4296/755-00.025 МУ

$\pm 5\%$. В том случае, если колебания напряжения выше, применять стабилизатор;

- 2) подводка шины "земля";
- 3) обезжиривающие смеси и вода для промывки;
- 4) обтирочный материал;
- 5) набор средств для визуального контроля и измерения линейных размеров;
- 6) аппаратура с комплектом приспособлений;
- 7) компоненты, необходимые для приготовления контактной среды;
- 8) набор средств для разметки и маркировки.

4 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ

4.1 Во время подготовки УБТ к контролю их подвергают визуальному контролю невооруженным глазом и с помощью оптических средств, указанных в п.2.1. При этом выявляют крупные трещины, задиры, подрезы.

4.2 Рабочую настройку ультразвукового дефектоскопа производят по испытательным образцам (см. п.2.6). Прямой ультразвуковой преобразователь прижимают к торцу испытательного образца и, перемещая его зигзагообразно по окружности торца, находят положение преобразователя, при котором амплитуды эхо-импульсов от ближнего (2) и дальнего (2') искусственных дефектов будут максимальными. Регулировкой ручек ВРЧ и "Ослабление" выравнивают амплитуды от дальнего и ближнего дефектов, устанавливая их в пределах 2/3 высоты экрана дефектоскопа (рисунок 3, 4).

4.3 Зону автоматического сигнализатора дефектов (АСД) устанавливают таким образом, чтобы начало зоны находилось на 2-3 мм левее эхо-импульса от ближнего дефекта, а конец на 5-8 мм правее эхо-импульса от дальнего дефекта. Зондирующий импульс должен находиться за пределами зоны АСД.

По шумам в начале развертки судят о наличии акустического контакта.

Чувствительность блока АСД регулируют так, чтобы включение АСД происходило от эхо-импульсов обоих искусственных дефектов, а отключение АСД - при уменьшении чувствительности дефектоскопа на 2-3 дб.

Изм. № докум.	Подп. и дата	Испол. № докум.	Подп. и дата
7-41/99	У-1 18.02		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

4.4 Повторив поиск дефектов на образце 2-3 раза переходят к контролю резьб УБТ.

4.5 Перед контролем с помощью переключателя "Ослабление" повышают чувствительность дефектоскопа по сравнению с чувствительностью оценки на образце на 3-5 дБ и ведут поиск дефектов.

4.6 Контроль участков резьбы на поисковой чувствительности производят, перемещая преобразователь по предварительно смазаным контактной жидкостью торцам контролируемых УБТ.

4.7 При срабатывании АСД дефектоскопа:

1) измеряют максимальную амплитуду эхо-импульса дефекта;

2) определяют местоположение дефекта;

3) определяют условную протяженность дефекта (длину пути пройденного преобразователем при включенном АСД).

4.8 Через 0,5 ч после начала контроля, а затем через каждые 1,5-2 ч работы проверяют настройку дефектоскопа по испытательному образцу, согласно п.п 4.2-4.3.

4.9 Оценка результатов контроля

4.9.1 Резьбы УБТ должны быть отбракованы по результатам ультразвукового контроля в следующих случаях:

1) если амплитуда эхо-импульса дефекта равна по высоте амплитуде эхо-импульса от искусственного дефекта или превышает ее;

2) если обнаруженный на "поисковой" чувствительности дефект является протяженным, т.е. если расстояние перемещения преобразователя-искателя по окружности торца между точками, соответствующими моментам исчезновения сигнала от дефекта, составляет более 20 мм.

4.9.2 Особенно тщательно необходимо исследовать те участки торца, при контроле которых появляется эхо-импульс, расположенный на правом краю зоны АСД. Такое положение импульса соответствует опасным виткам резьбы муфты и ниппеля, где наиболее вероятно возникновение усталостной трещины.

4.9.3 Если при контроле замковой резьбы ультразвуковым методом на экране дефектоскопа не появятся никаких импульсов в зоне контроля или импульсы появляются на поисковой чувствительности и исчезают при незначительном смещении искателя, УБТ считается бездефектной.

4.10 Периодичность контроля УБТ

4.10.1 При каждом случае восстановления (ремонта) на трубной базе.

Имя, № позв.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Имя, № дубл.	Подп. и дата
T-47/99	17.09			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

4.10.2 На буровой перед началом бурения каждой новой скважины, через каждые 450 ± 50 ч чистого времени бурения после ввода комплекта УБТ в эксплуатацию. В дальнейшем периодичность проверки замковых резьб УБТ устанавливается руководством объединения или УБР в зависимости от типоразмера УБТ, геологических условий, способа бурения. При этом необходимо по возможности совмещать проведение проверок с окончанием бурения скважины, а также с переходом с одного типоразмера УБТ на другой.

4.11 Маркировка УБТ приведена в таблице 1.

Таблица 1

Вид изделия	Состояние трубы	Результат контроля	Маркировка
УБТ	Новая или восстановленная после ремонта	Удовлетворяет требованиям стандарта на новые УБТ	Белая полоса
	Подлежащая ремонту	Труба имеет дефект, но может быть восстановлена	Зеленая полоса, после ремонта перекрашивается в белый цвет
	Брак	Труба имеет дефект и не может быть восстановлена	Красная полоса

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

5.1 Результаты контроля каждой УБТ, а также данные о ремонте, замене замков заносят в регистрационную карточку, составляемую на каждую трубу. Пример регистрационной карточки на УБТ приведен в приложении А.

5.2 По окончании контроля составляют акт, форма которого приведена в приложении Б.

Изм. № подл.	Цели, в дата	Исполн. и дата
Т-47/99	Толф 12.02	
Изм. № подл.	Цели, в дата	Исполн. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

4296/755-00.025 МУ

Приложение А

Регистрационная карточка на УБТ

Утяжеленная бурильная труба	Условный диаметр: мм	Наружный диаметр: мм	Порядковый номер
	Внутренний диаметр: мм	Длина: м	Марка материала:
			Тип резьбового соединения:
			Завод изготовитель:

Дата	Фактический наружный диаметр	Длина	Замена замка	Количество часов работы трубы	Примечание

Имя № провл. Подп. и дата 7-91/00 17.02
 Имя № провл. Подп. и дата
 Имя № провл. Подп. и дата
 Имя № провл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

4296/755-00.025 МУ

Приложение Б

Акт контроля

Заказчик _____

Номер заказа _____

Место выполнения контроля _____

Группа, выполняющая контроль _____

Наименование контролируемого материала,
количество и др. технические данные

Всего проверено труб _____

Из них: ультразвуком _____

шаблоном _____

внутренним давлением _____

Результаты контроля.

Новая или восстановленная /белая круговая полоса
шириной 4 см/ _____ шт.

Брак /красная круговая полоса шириной 4 см/
_____ шт.

Подлежащая ремонту /зеленая круговая полоса
шириной 4 см/ _____ шт.

Дата контроля " ____ " _____ 19 ____ г.

Подписи:

Рук. группы, выполнявшей контроль

Заказчик

Исп. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Исп. № дубл.	Подп. и дата
Т-41/99	▽/▽/ 17.08			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Перечень
ссылочных нормативно-технических документов

1. ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые
2. ГОСТ 17410-78 Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии
3. ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод
4. ГОСТ 23667-85 Контроль неразрушающий. Методы измерения основных параметров
5. ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности
6. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
7. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
8. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
9. Правила эксплуатации электроустановок потребителей. Москва. Энергоатомиздат. 1992
10. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Москва. Госэнергонадзор. 1994
11. Правила аттестации специалистов неразрушающего контроля. Утв. Госгортехнадзором России 14.08.92г.
12. Дефектоскоп ультразвуковой УД2-12 (2.1). Руководство по эксплуатации ЦЮ0.068.136 РЭ
13. РТМ 1.2.020-81 Руководящий технический материал. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод контроля авиационных деталей. ВИАМ 1981г.
14. РД 39-12-1224-84 Технология неразрушающего контроля кронблоков и талевых блоков. ВНИИТнефть. 1985
15. РД 39-0147014-527-86 Технология неразрушающего контроля крюкоблоков и крюков грузоподъемных механизмов. ВНИИТнефть. Куйбышев. 1986
16. РД 39-2-782-82 Методика дефектоскопии концов бурильных труб. ВНИИТнефть. 1983
17. Методика неразрушающего контроля утяжеленных, ведущих бурильных труб и переводников. ВНИИТнефть. 1978
18. Технология ультразвукового контроля резьб корпусов турбобуров. ВНИИТнефть. 1989
19. Неразрушающий контроль в химическом и нефтяном машиностроении. НИИХИММАШ. Москва. 1988
20. Дефектоскопия нефтяного оборудования. Москва. "Недра". 1975

Инва. № год	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изна. № дубл.	Подп. и дата
	Подп. и дата			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

